湖南省农业机械鉴定站检验报告

6CHBS-20 型茶叶烘干机

企业名称：湖南省煌华机械有限公司

地　　址：湖南省双峰县青树坪镇工业园

邮政编码：417701

电　　话：15973870098

传　　真：0738-6741738

联 系 人：　廖煌华

检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果
类	项				
A	1	卫生安全	/	与茶叶直接接触的零部件材料或涂层，不得影响茶叶品质。传动箱、传动链不得污染茶叶。	+
	2	安全防护装置	/	对操作及相关人员可能触及到的外露旋转、传动部件，应设置安全防护装置。	+
	3	安全标志	/	对可能造成人身伤害但因功能需要而不能防护的危险运动件，应在其附近、控制柜等处固定永久性安全标志，安全标志应符合 GB 10396 规定。安全标志上应简要提示危险程度、危险产生的后果、避免危险的安全措施等具体内容。安全标志必须在说明书中重现，且清晰、易读。	+
B	4	干燥强度	kg 水/(m^2·h)	≥7.5	+
	5	单位有效干燥面积生产率	kg/(m^2·h)	≥6.2	+
	6	小时生产率	kg/h	≥80	+
	7	工作噪声	dB(A)	≤80	+
	8	耗热量	MJ/kg	≤13.0	+
	9	轴承温升	℃	≤30	+
	10	茶叶品质	%	≤6.0	+
C	11	使用说明书内容	/	a）使用安全注意事项、操纵机构和操作说明；b）主要技术参数；c）机器工作原理、示意图；d）机器的安装与调试；e）使用方法与操作程序；f）故障分析与排除；g）维护与保养；h）运输与贮存；i）制造厂或供应商的名称、地址、邮编及联系电话。	+
	12	装配质量	/	装配后机器各活动环节应灵活、无卡滞现象，运转应平稳、可靠，不允许有异常声响和撞击声。送风装置及各零部件之间的结合面不得有漏风现象。传动装置调速应稳定可靠，操作应灵活方便。	+
	13	外观质量	/	烘干机外观应整洁、平整、无污损，不允许有磕碰伤、划痕和毛刺等现象。油漆表面应平整、均匀、光滑，不得有漏漆、起皱、流挂、剥落、锈蚀和绣痕等缺陷。	+

检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果
类	项				
C	14	焊接质量	/	焊接件焊缝应均匀、牢固，不得有虚焊、烧伤、漏焊、裂纹、夹渣、气孔、焊渣未除等缺陷。	+
	15	铸件质量	/	铸件、锻件表面应平整光洁，不得有影响哄干机及零部件强度和外观质量的裂纹、砂眼、气孔等缺陷。	+
	16	钣金件质量	/	钣金件咬接处应平整、牢固。	+
	17	零件可靠防松装置	/	容易松脱的零件应有可靠的防松装置，单向运转的零件应有运动方向标记。	+
	18	漆膜附着力	/	三处不得低于 2 级。	+
	19	漆膜厚度	μm	≥35	+
	20	产品标牌内容	/	应在明显位置固定有产品标牌，内容包括：a)商标、型号、名称；b)主要技术参数(配套功率、有效干燥面积、生产率等)；c)产品执行标准编号，也可以在说明书中标出；d)生产日期及出厂编号；e)制造厂名称。	+
备注	1、有的产品无某项检验项目要求，用“/”表示； 2、检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。				