

湖南省农业机械鉴定站检验报告

No:JD2013102J

共 1 页 第 3 页



1JC-25 型简易机耕船

生产企业：常德科祥机电制造有限公司

地 址：湖南省汉寿县经济开发区黄福居委会金牛大道18号

邮政编码：415907

电话：13707421228

传真：0736-2559335

联系人：毛芬兰

湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013102J

共 2 页 第 3 页

检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格标准	检测结果
类	项				
A	1	安全防护	/	外露的皮带轮、链轮、传动带、链条等危险件或运动件均应有安全防护装置	+
	2	防护装置的强度	/	防护装置应有足够强度、刚度，保证在正常使用中不产生裂缝、撕裂或永久变形。防护装置的安全距离应符合 GB 10395.1 的规定	+
	3	安全标志	/	a) 对可能造成人身伤害又不能防护的工作危险运动件，应在其附近固定符合 GB 10396 规定的永久性安全标志。安全标志应简要提示危险程度，危险产生的后果、避免危险的安全措施等。安全标志应在说明书中重现，且应清晰、易读。b) 操纵机构的手柄的颜色应醒目，并区别于机体本色	+
	4	停车制动装置	/	停车制动必须可靠，驻车制动器锁定手柄锁定驻车制动器踏板必须可靠，没有外力不能松脱	+
	5	坡道停车	/	在 20% 的坡道上，使用停车制动装置应能可靠停驻	+
	6	左右轮胎拖带印痕差	mm	≤400	+
	7	最高行驶速度(胶轮)	km/h	≤30	+
	8	驾驶员操作位置处噪声	dB(A)	≤95	+
	9	动态环境噪声	dB(A)	≤86	+
	10	耕深	cm	≥8	+
B	1	耕深稳定性	%	≥85	+
	2	植被覆盖率	%	≥55	+
	3	耕后地表平整度	cm	≤5	+
	4	转向操纵	/	转向操纵手柄安装在驾驶员前方，转向灵活	+
	5	油门控制机构	/	应保证发动机在全程调速范围内稳定运转，关闭油门或拉出熄火按钮，发动机应立即停止运转	+
	6	碎土率	%	≥50	+
	7	主要紧固件	强度等级	/	螺栓不低于 8.8 级，螺母不低于 8 级
拧紧力矩			只	联接螺栓随机选取，每个结构件检测数目不少于 2 只，检测总数不少于 10 只，累计超差只数不大于 2	+

湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013102J

共 3 页 第 3 页

检验结果 (续)

项目类别		检验项目	单位	合格标准	检测结果
类	项				
C	1	纯作业燃油消耗率	kg/hm ²	<14.4 (小于产品使用说明书明示值上限的 80%)	+
	2	纯工作小时生产率	hm ² /h	>0.26 (大于产品使用说明书明示值上限的 80%)	+
	3	驾驶座位	/	应恰当, 座椅舒适, 视野开阔	+
	4	升降装置	/	应升降可靠, 所有自动回位的操纵柄在操纵力去除后应能自动返回原来位置	+
	5	密封性	/	发动机、变速箱不应有漏水、漏油、漏气现象。动结合面不漏油, 静结合面不渗油	+
	6	换装方便性	/	简易机耕船的驱动轮和配套农机具换装应方便, 连接可靠	+
	7	冲压件质量	/	表面应去除毛刺, 不得有裂纹和明显皱折	+
	8	装配质量	/	整机不应有部件漏装、错装现象; 各运转件应运转灵活、平稳, 无卡滞现象, 不应有异常声响和震动	+
	9	焊接质量	/	焊接表面应清渣, 焊缝均匀, 不应有脱焊、漏焊、烧穿、夹渣、气孔等缺陷	+
	10	外观质量	/	整机外缘不应有锐棱、尖角、飞边、毛刺; 表面应平整光滑。涂漆色泽均匀, 不应有露底、花脸、流痕、起泡、起皱现象	+
	11	漆膜附着力	/	检查 3 点, 应均不低于 JB/T 9832.2—1999 中表 1 规定的 II 级	+
	12	铭牌标志	/	应在明显部位设置铭牌, 铭牌应牢固耐用。铭牌至少应有以下内容: 产品名称、型号规格、厂名、出厂日期、出厂编号、配套动力	+
备注		(1) 检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”, 不符合者标“-”。			