

# 湖南省农业机械鉴定站检验报告

No:JD2013158J

共 1 页 第 3 页



1GC-90 型耕蒲船

生产企业：常德鼎星机械有限公司

地 址：鼎城区武陵镇三叉湖村（村小学院内）

邮政编码：415101

电话：15367799837

传真：0736-7379837

联系人：朱泽进

# 湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013158J

共 2 页 第 3 页

## 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格标准	检测结果
类	项				
A	1	熄火装置	/	应设置操作者在操作位置能方便地使发动机停止运转的熄火装置	+
	2	安全标志	/	耕蒲船设计应满足 GB 10395.1 规定的安全要求。对能造成发生人身伤亡事故的部位, 应在明显处设置安全标志和安全操纵符号。其安全标志应符合 GB10396 的规定, 安全符号应符合 GB/T 4269.1 和 GB/T 4269.2 的规定	+
	3	安全防护	/	所有的运动件都应视为危险件, 特别是可能发生挤压或剪切危险的部位以及旋转工作部件, 外露危险件等应有可靠的防护装置, 防护装置应符合 GB 10395 的规定, 防护装置不应妨碍操作和保养	+
	4	使用说明书	/	使用说明书编写应符合 GB/ T 9480 的规定	+
	5	驾驶员操作位置处噪声	dB(A)	≤93	+
	6	最高行驶速度	km/h	≤10	+
B	1	碎土率	%	≥50	+
	2	旋耕深度	cm	≥6	+
	3	动态环境噪声	dB(A)	≤86	+
	4	植被覆盖率	%	≥55	+
	5	船体	mm	≥1.8	+
	6	纯作业主燃油消耗	kg/hm <sup>2</sup>	≤14.00	+
C	1	纯工作小时生产率	hm <sup>2</sup> /h	0.06~0.08	+
	2	铸件质量	/	表面应平整光洁, 不应有裂纹和其它降低零件强度的缺陷, 配合部位不得有砂眼、缩孔、夹渣等缺陷	+
	3	冲压件质量	/	应去除毛刺, 不应有裂纹和明显邹折	+

# 湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013158J

共 3 页 第 3 页

## 检验结果 (续)

项目类别		检验项目	单位	合格标准	检测结果
类	项				
C	4	焊接质量	/	焊缝应均匀、平整牢固, 不应有咬肉、烧穿、气孔和未焊透等缺陷, 焊后应清除焊渣并校正变形	+
	5	外观质量	/	外观应清洁, 不得有锈污、碰伤及油漆剥落等缺陷	+
	6	涂漆质量	/	涂漆要求色泽均匀、平整光滑, 无露底、起泡、起皱和流痕 涂层附着力各检测三点均不低于Ⅲ级	+
	7	装配质量	/	1) 各零、部件不得错装和漏装, 所有紧固件应紧固可靠。各运动件装配后应灵活、可靠, 不得有卡滞现象和异常响声; 2) 发动机带轮 v 型槽面与离合器带轮 v 型槽面的中心面应在同一平面, 其偏差应不大于 3mm。传动带的张紧程度应适中; 3) 油门操纵机构应保证发动机在全程调整范围内稳定运转; 4) 离合机构应能分离彻底、结合平顺; 5) 转向机构应灵活可靠; 6) 各操纵机构的手操纵力应不大于 250N	+
	8	变速箱质量	/	a) 各运动件应运转灵活, 不得有乱挡、自动脱挡现象和异常响声; b) 变速箱不应有渗漏现象, 不允许有泥水渗入箱内; c) 在环境温度下进行台架试验 (装配旋耕部件后连续运转 2h), 变速箱工作油温温升内不得超过 40℃	+
	9	标牌	/	应在明显的位置固定产品标牌, 标牌应符合 GB/T 13306-2011 的规定, 并标明下列内容: a) 型号、名称; b) 主要技术参数; c) 配套动力; d) 出厂编号; e) 生产日期; f) 制造厂名称、地址	+
	备注		(1) 检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”, 不符合者标“-”。		