



GF184LY 型垃圾集运机

企业名称：湖南长沙果福车业有限公司

地 址：长沙县果园镇

邮政编码：410157

电 话：0731-86183189

传 真：0731-86183189

联 系 人：粟丰

## 湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013183J

第 2 页 共 3 页

### 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)	
类	项					
A	1	安全防护	/	可能造成危害的部位应装设安全防护装置或采取安全防护措施。	+	
	2	安全标志	/	应符合 DG43/T 134—2013 中表 3 的要求。	+	
	3	使用说明书安全注意事项	/	应符合 DG43/T 134—2013 中表 3 的要求。	+	
	4	照明、信号装置和仪表	/	应符合 DG43/T 134—2013 中表 3 的要求。	+	
	5	后视镜	/	左右应各设置一面后视镜。	+	
	6	外形尺寸	长	mm	$\leq 5000$	+
			宽		$\leq 1700$	
			高		$\leq 2200$	
	7	最高车速	km/h	$\leq 40$	+	
	8	行车制动	空载	m	$\leq 6.5$	+
			满载		$\leq 6.5$	
	9	制动稳定性	/	任何部位不得超出 2.3m 试车道的宽度。	+	
	10	驻车制动	/	空载情况下在坡度为 20% 的上、下坡道上应能可靠停车制动。	+	
	11	动态环境噪声	dB(A)	$\leq 86$	+	
12	驾驶员操作位置噪声	dB(A)	$\leq 95$	+		
13	作业噪声	dB(A)	$\leq 83$	+		
14	最大不透光排气烟度值	m-1	$\leq 3.2$	+		
B	1	紧固件连接要求	/	各零部件及配、附件的联接应牢固可靠，重要部位紧固件的拧紧力矩应符合产品图样或使用说明书的规定。	+	
	2	转向轴载质量与整备质量和总质量的比值	%	$\geq 20$	+	
	3	最小转向圆直径	m	$\leq 11$	+	
	4	燃油耗	L/(t.100km)	$\leq 3.1$	+	
	5	转向盘自由行程	(°)	$\leq 30$	+	

## 湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013183J

第 3 页 共 3 页

### 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)	
类	项					
B	6	电器线路	/	电器线路的连接应正确、可靠，导线应捆扎成束，布置整齐，固定卡紧，接头牢固并有绝缘套。导线穿越孔洞时应设绝缘套管。液压管路及电器线路的布置应避免摩擦和接触发热部件。	+	
C	1	密封性	/	应不得漏油、漏水、漏气，也应无有泥水渗入机体	+	
	2	外观质量	/	应符合 DG43/T 134—2013 中表 3 的要求。	+	
	3	涂漆质量	/	应符合 DG43/T 134—2013 中表 3 的要求。	+	
	4	漆膜附着性能	/	三处 II 级。	+	
	5	主要操纵机构的操纵力	离合器踏板	N	$\leq 250$	+
			行车制动踏板		$\leq 600$	
			转向盘		$\leq 200$	
驻车制动手柄			$\leq 300$			
6	变速箱和离合器	/	变速箱不得有乱档和自动脱档现象，离合器应能分离彻底，结合平顺。	+		
7	最高档最低稳定车速与工厂规定最高车速之比	%	$\leq 40$	+		
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。					