



WZ25 型挖坑（装载）机

企业名称：益阳莱工民富机械制造有限责任公司

地 址：益阳市资阳区新桥河镇粑粑铺村

邮政编码：413001

电 话：13549739401

传 真：0737-6809933

联 系 人：郭建安

湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013116J

第 2 页 共 3 页

检验结果

| 项目类别 | | 检验项目 | 单位 | 合格指标 | 检验结果 (1) | |
|------|----|-------------|--------|--|-------------|---|
| 类 | 项 | | | | | |
| A | 1 | 安全防护 | / | 应装有安全护板和护罩。 | + | |
| | 2 | 安全警示标志 | / | 对可能被触及并会出现危险的区域应粘贴警示标贴；标贴应粘贴牢固。 | + | |
| | 3 | 铰接车架锁紧装置 | / | 应符合 DG43/T079-2011 中 4.1.2 表 3 第 3 条的要求。 | + | |
| | 4 | 信号和外部照明装置 | / | 应符合 DG43/T079-2011 中 4.1.2 表 3 第 6 条的要求。 | + | |
| | 5 | 司机室检查 | / | 应符合 DG43/T079-2011 中 4.1.2 表 3 第 4 条的要求。 | + | |
| | 6 | 掘起力 | kN | ≥ 48 | + | |
| | 7 | 冷态行车制动距离 | m | ≤ 6.5 | + | |
| | 8 | 使用说明书安全注意事项 | / | 提供给用户的使用说明书必须有正确操作、维护保养等的安全注意事项；使用说明书编写应符合 GB/T9480 的要求。 | + | |
| B | 1 | 静态倾翻载荷 | kg | ≥ 3200 | + | |
| | 2 | 最大提升能力 | kg | ≥ 1600 | + | |
| | 3 | 液压缸 沉降量 | 转斗液压缸 | mm/h | ≤ 20 | + |
| | | | 提升液压缸 | | ≤ 50 | |
| | 4 | 最小转弯直径 | m | ≤ 10 | + | |
| | 5 | 密封性 | / | 整机密封性应可靠、稳定，无渗漏。 | + | |
| | 6 | 耳位噪声值 | dB (A) | ≤ 92 | + | |
| | 7 | 机外辐射噪声 | dB (A) | ≤ 106 | + | |
| | 8 | 爬坡能力 | (°) | ≥ 25 | + | |
| | 9 | 自由加速烟度 | FSN | ≤ 5.0 | + | |
| | 10 | 出土率 | % | 60~90 | + | |
| | 11 | 生产率 | 个/h | 85~150 | + | |
| 12 | 硬度 | 钻头螺旋片 | HRC | ≥ 48 | + | |
| | | 钻尖 | | ≥ 50 | | |
| | | 刀片 | | ≥ 50 | | |
| C | 1 | 装配质量 | / | 传动件、连接件、液压系统等应安装可靠，钻头应旋转升降灵活。 | + | |

湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013116J

第 3 页 共 3 页

检验结果

| 项目类别 | | 检验项目 | | 单位 | 合格指标 | 检验结果 (1) |
|------|-------------------------------|------|-------|---------------|---|-------------|
| 类 | 项 | | | | | |
| C | 2 | 标牌 | | / | 应在明显位置固定标牌，标牌内容应包括：制造厂名称，产品型号及名称，产品主要参数，外形尺寸，产品编号，出厂日期。 | + |
| | 3 | 涂漆 | 漆膜附着力 | / | 三处 II 级。 | + |
| | | | 漆膜厚度 | μm | ≥ 45 | |
| | 4 | 外观质量 | | / | 钻头焊缝应平整，不得有影响强度的缺陷；刀片刃口不应有缺口；箱体不应有裂纹、气孔、夹砂及其他降低强度的缺陷。 | + |
| | 5 | 焊缝质量 | | / | 焊缝平整、光滑、均匀。 | + |
| 备注 | (1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。 | | | | | |