



WZ40 型挖坑（装载）机

企业名称：湖南省劲松重工有限公司

地 址：双峰县永丰镇五里牌农机机电大市场 84 幢 4 楼

邮政编码：417700

电 话：0738-6742357

传 真：0738-6742357

联 系 人：蒋雄彪

## 湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013103J

第 2 页 共 3 页

### 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)	
类	项					
A	1	安全防护	/	应装有安全护板和护罩。	+	
	2	安全警示标志	/	对可能被触及并会出现危险的区域应粘贴警示标贴；标贴应粘贴牢固。	+	
	3	铰接车架锁紧装置	/	应符合 DG43/T079-2011 中 4.1.2 表 3 第 3 条的要求。	+	
	4	信号和外部照明装置	/	应符合 DG43/T079-2011 中 4.1.2 表 3 第 6 条的要求。	+	
	5	司机室检查	/	应符合 DG43/T079-2011 中 4.1.2 表 3 第 4 条的要求。	+	
	6	掘起力	kN	$\geq 45$	+	
	7	冷态行车制动距离	m	$\leq 7.7$	+	
	8	使用说明书安全注意事项	/	提供给用户的使用说明书必须有正确操作、维护保养等的安全注意事项；使用说明书编写应符合 GB/T9480 的要求。	+	
B	1	静态倾翻载荷	kg	$\geq 3000$	+	
	2	最大提升能力	kg	$\geq 1500$	+	
	3	液压缸 沉降量	转斗液压缸	mm/h	$\leq 20$	+
			提升液压缸		$\leq 50$	
	4	最小转弯直径	m	$\leq 10$	+	
	5	密封性	/	整机密封性应可靠、稳定，无渗漏。	+	
	6	耳位噪声值	dB (A)	$\leq 89$	+	
	7	机外辐射噪声	dB (A)	$\leq 107$	+	
	8	爬坡能力	(°)	$\geq 25$	+	
	9	自由加速烟度	FSN	$\leq 5.0$	+	
	10	出土率	%	60~90	+	
	11	生产率	个/h	85~150	+	
12	硬度	钻头螺旋片	HRC	$\geq 48$	+	
		钻尖		$\geq 50$		
		刀片		$\geq 50$		
C	1	装配质量	/	传动件、连接件、液压系统等应安装可靠，钻头应旋转升降灵活。	+	

## 湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013103J

第 3 页 共 3 页

### 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)	
类	项					
C	2	标牌	/	应在明显位置固定标牌，标牌内容应包括：制造厂名称，产品型号及名称，产品主要参数，外形尺寸，产品编号，出厂日期。	+	
	3	涂漆	漆膜附着力	/	三处 II 级。	+
			漆膜厚度	$\mu\text{m}$	$\geq 45$	
	4	外观质量		/	钻头焊缝应平整，不得有影响强度的缺陷；刀片刃口不应有缺口；箱体不应有裂纹、气孔、夹砂及其他降低强度的缺陷。	+
	5	焊缝质量		/	焊缝平整、光滑、均匀。	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。					