



NZJ15/15-2B 型砬碾组合成套设备

企业名称：湘阴县顺和农机制造有限公司

地 址：湘阴县湘滨镇和平闸洞庭村十一组

邮政编码：414600

电 话：0730-2650556

传 真：0730-2650556

联 系 人： 杨青云

# 湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013001J

共 3 页第 2 页

## 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
A	1	安全防护装置	/	外露的皮带轮、链轮、传动带、链条等危险件或运动件均应有安全防护装置, 防护装置应有足够强度、刚度, 保证在正常使用中不产生裂缝、撕裂或永久变形。防护装置的安全距离应符合 GB 23821 的规定。	+
	2	安全标志	/	可能影响人身的部位应有符合 GB 10396 安全标志。	+
	3	大米加工精度	/	符合 GB 1354-2009 中规定的二级。	+
	4	噪 声	dB(A)	≤90	+
	5	粉尘浓度	mg/m <sup>3</sup>	≤10	+
	6	吨耗电量	(kW·h)/t	≤30	+
B	7	出米率	%	≥62	+
	8	生产率	kg	≥600	+
	9	成品大米率	%	≥97	+
	10	大米中碎米率	%	≤30	+
	11	大米中小碎米率	%	≤2.0	+
	12	大米中不完善粒含量	%	≤3.0	+
	13	装配质量	/	各紧固件、联接件应牢固可靠、不松动; 各运转件应转动灵活、平稳, 不应有异常震动、异常声响及卡滞现象; 各设备表面应平整光滑, 不应有碰伤划痕迹及制造缺陷。油漆表面应色泽均匀, 不应有露底、起泡、起皱、流挂现象。	+

# 湖南省农业机械鉴定站检验报告

No: JD2013001J

共 3 页第 3 页

## 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
C	14	成品温升	℃	≤14	+
	15	轴承温升	砻谷机	℃	+
	16		谷糙分离机	℃	+
	17		碾米机	℃	+
	18	大米中稻谷粒含量	粒/kg	≤5	+
	19	大米中糠粉含量	%	≤0.15	+
	20	清理后杂质中含粮率	%	≤1.5	+
	21	外观质量	/	零部件结合面的边缘应齐整匀称, 不得有明显错位。不允许有漏焊、脱焊和烧穿, 焊缝应平整均匀。	+
	22	操作方便性	/	a) 各设备润滑油注入点应设计合理, 保证保养时, 不受其它部件和设备的阻碍; b) 各设备的布置应合理, 保证维护和维修时操作人员有足够的活动空间; c) 原料及成品收集应便于操作, 不受阻碍; d) 各设备的控制按钮及调节手柄处的通道应畅通, 保证操作人员能够顺利通过。	+
	备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”, 不符合者标“-”; (2) 若产品无某项检验项目要求, 用“/”表示。			